

Úřední deska obce Třebařov

Obec Třebařov
Třebařov 44
569 33 Třebařov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
15.7.2016	PMo42005/2016-2102/Va	Valenta +420 583 301 293 valenta@pmo.cz	Šumperk 22. 7. 2016

Vyjádření Povodí Moravy, s.p. ke stavu drobného vodního toku Třebařovský potok v intravilánu obce Třebařov.

Povodí Moravy, s.p., ZHM Olomouc, provoz Šumperk, Temenická 52, 787 01 Šumperk, IČ 70890013 (dále jen „PM“), obdržel dne 19.7.2016 dopis psaný „Občany obce Třebařov“ ze dne 15.7.2016.

PM bylo v předmětném dopise upozorněno na rákosem zarostlé a nánosy zanesené koryto vodního toku Třebařovský potok v intravilánu obce Třebařov. PM bylo požádáno o kontrolu koryta, vyhodnocení stavu a následného uvedení vodního toku do bezpečného stavu.

Z hlediska přímého správce vodního toku Třebařovský potok /IDVT 10194362/ **sdělujeme** ke stavu vodního toku následující:

Stav koryta vodního toku je pracovníky PM sledován již od jeho převzetí (od již zaniklé Zemědělské vodohospodářské správy) v roce 2012. Údržbu břehových porostů prováděla v letech 2013 a 2014 za úplaty obec (v roce 2015 bylo sečení znemožněno stavbou kanalizace). I v letošním roce již obec provedla první seč kolem vodního toku a nyní probíhá druhá.

Příprava těžby nánosů z koryta vodního toku je vázána na provedení prioritních stavebních akcí obce v okolí vodního toku. V minulých letech byly obcí realizovány rozsáhlé investice, při kterých byla mj. budována obecní kanalizace. Případná těžba nánosů z vodního toku by byla nemožná z důvodů kolize s probíhající stavbou kanalizace (nemožnost přístupu k vodnímu toku, provádění samotných prací apod.). Z výše uvedených důvodů byla příprava prací na vodním toku směřována na období po dokončení stavby kanalizace.

V roce 2015 byl naším útvarem hydroinformatiky a geodetických informací zaměřen průtočný profil stávajícího koryta toku. Ze získaných dat je v současné době zpracováván posudek, který by měl obsahovat údaje o kapacitě koryta pro převedení povodňových průtoků, problematických místech na toku apod. Dle závěrů výše uvedeného posudku by mělo být PM ještě letos zadáno vypracování projektové dokumentace na příp. odtěžení nánosů z koryta vodního toku. Samotná realizace by potom byla směřována do roku 2017 v koordinaci s připravovanou opravou silnice II/368, která vede přes obec.

S pozdravem
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11, 602 00 Brno ①
Závod Horní Morava, provoz Šumperk
Temenická 52, 787 01 Šumperk
DIČ CZ70890013, IČ: 70890013

Antonín Spáčil
vedoucí provozu Šumperk